

FIRST®



VOLKSWAGEN
Saveiro

- ✓ Terminais de Direção
- ✓ Pivôs da Suspensão
- ✓ Bieletas



INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO



Bieleta estabilizador
dianteiro
43034



Terminal de
direção LD/LE
41005



Terminal de
direção LD/LE
41006



Pivô de suspensão
inferior LD
42005



Pivô de suspensão
inferior LE
42004



Pivô de suspensão
inferior LD
42007

1/2

AUTOBRAS

FIRST

KITCIA

WWW.FIRSTAUTOMOTIVE.COM.BR



@firstautomotiveoficial

FIRST



VOLKSWAGEN
Saveiro

- ✓ Terminais de Direção
- ✓ Pivôs da Suspensão
- ✓ Bieletos



INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO



Pivô de suspensão
Inferior LE
42008



Pivô de suspensão
Inf. Dir. Mecânica
LD/LE
42014



Pivô de suspensão Inf.
Dir. Hidráulica LD
42013



Pivô de suspensão
Inf. Dir. Hidráulica LE
42015



Pivô de suspensão
LD Hidráulica, LE
Mecânica
42028



Pivô de suspensão
LE Hidráulica, LD
Mecânica
42027

2/2

AUTOBRAS

FIRST

KITCIA

WWW.FIRSTAUTOMOTIVE.COM.BR



@firstautomotiveoficial